

対 策 済 一 覧

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施年度
1	町道加茂堂線	色麻町黒沢字加茂堂地内 (加茂道橋周辺)	道路及び橋梁の幅が狭く、通行の際に児童生徒と車の接触の危険性あり。	・道路状況改善(道路拡幅、歩道新設、橋梁新設) ・安全教育の徹底	色麻町、学校	H27～H31
2	町道王城寺線	色麻町四電字大坊地内 (学校付近歩道)	歩道が狭く、冬は日陰のため凍り、滑って危険。	・除雪の徹底 ・安全教育の徹底	色麻町、学校	H27～
3	町道はぬき町線	色麻町四電字町西地内 (竹村歯科医院付近)	道幅が狭い割にスピードを出して走行する車が多い。また、冬期間に路面が凍結し、スリップ事故が発生する危険性あり。	・児童生徒への交通指導の徹底 ・除雪の徹底や定期的な融雪剤の散布実施 ・交通パトロールの強化	色麻町、警察、学校	R2～
4	県道小野田三本木線	色麻町四電字北谷地地内 (役場前十字路)	大型車の通行が多く、横断歩道に歩行者が立ち止まっても止まらない車が多い。また、スピードを出して通行する車が多い。	・児童生徒への交通指導の徹底 ・違反取り締まりの強化 ・交通安全教室等による交通ルール指導強化	色麻町、警察、学校	R2～
5	県道小野田三本木線	色麻町四電字向町地内 (ISAGO床屋前カーブ)	冬期間に路面が凍結し、スリップ事故が発生する危険性あり。また、カーブ付近の路面標示や停止線が消えかかっている。	・路面整備(カーブ箇所に減速マーク敷設、停止線及び「止まれ」の再整備) ・定期的なスピード違反取り締まりの強化	宮城県、警察	R3～
6	県道小野田三本木線	色麻町四電字向町地内 (花川橋付近)	車道よりも歩道が低く、雨が降ると水がたまり、通行できない。また、車から歩行者が見えにくく危険	・歩道のかさ上げ ・転落防止柵の設置	宮城県	R3
7	町道加茂堂線	色麻町四電字北谷地地内 (役場前十字路)	路面標示(「止まれ」「右折」等)が消えかかっている。	・路面標示(止まれ)の整備	色麻町	R5
8	町道王城寺線	色麻町四電字大坊地内 (清水水会館裏)	・縞鋼板の設置バランスが悪く、地面から少し浮いておりぐらついていた。端側を踏むと、反動で反対側が浮き上がり、歩行中、バランスを崩してケガをする可能性がある。	・縞鋼板の整備(修繕で対応した)	色麻町	R5
9	国道457号線	色麻町一の関字西原前～色麻町四電字東原地内(愛宕山坂道)	路肩から雑草繁茂。歩道の路面がデコボコしており、通行の際に転倒する恐れがある。水路転落防止柵が錆で老朽化しており、倒れそうになっている。	・路面整備 ・定期的な雑草の駆除 ・水路転落防止柵の整備(ガードパイプ交換工事)	宮城県	R5
10	二反田6号線	色麻町四電字二反田26 (町制橋)	二反田地区の児童生徒が花川橋横断歩道を渡り、町道大坊線(花川堤防沿い)を通学路としているが距離的なことが課題となっている。	・橋として問題はない ・欄干の補強工事を行ったため、欄干の隙間から顔を出すなどの危険行為を回避できることを確認した ・通学指導の徹底	色麻町	R6.12月～