

対 策 予 定 箇 所 一 覧

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策予定内容	事業主体	対策予定年度
1	町道王城寺線	色麻町四電字大坊地内 (高清水会館裏)	・歩道脇に水路があり、大雨の際に歩道との境目がつかなくなる恐れあり。また、水路付近の樹木の枝の一部が歩道側に飛び出ており、通学中の児童生徒の顔や目にぶつかる可能性あり。 ・竊鋼板の設置バランスが悪く、地面から少し浮いておりぐらついていた。端側を踏むと、反動で反対側が浮き上がり、歩行中、バランスを崩してケガをする可能性がある。	・水路に蓋を設置 ・歩道の樹木の枝の伐採	色麻町	R5～
2	町道大坊線	色麻町四電字大坊地内 (花川堤防沿い)	防風柵等がなく、強風時や冬場は通行が困難。 荒天時は近くの私道を通行する児童生徒がいる。	・雑草の駆除 ・私道を通行しないよう指導の徹底	学校	R5～
3	町道王城寺線	色麻町四電字狐塚地内 (学校付近歩道)	歩道が狭く、歩道からはみ出て通行する児童生徒がいる。冬場は除雪した雪が歩道に積み重なることが多く、残雪や路面凍結で通行する際に危険。	・除雪の徹底、安全教育の徹底	色麻町、学校	R5～
4	二反田6号線	色麻町四電字二反田26 (町制橋)	二反田地区住民の生活用道路であるが、通学路として利用する場合の安全を確認したい。	・町制橋を通行するときの安全確認 ・やまびこ住宅地から町道に横断歩道がない。	色麻町、学校	R6～
5	町道王城寺線	色麻町四電字大坊地内 (学校付近歩道)	道幅が狭く、車の往来もある。歩道がなく登下校時の児童生徒の安全を確保するため、ガードレールを設置して欲しい要望が寄せられている。	・ガードレールを設置(設置後の影響について検討する) ・積雪の強化について	色麻町	R6～