

## 対策済一覧

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策実施年度
1	町道加茂堂線	色麻町黒沢字加茂堂地内 (加茂堂橋周辺)	道路及び橋梁の幅が狭く、通行の際に児童生徒と車の接触の危険性あり。	・道路状況改善(道路拡幅、歩道新設、橋梁新設) ・安全教育の徹底	色麻町、学校	H27～H31
2	町道王城寺線	色麻町四竈字大坊地内 (学校付近歩道)	・冬期間は日陰が凍り滑りやすい。 ・歩道脇の樹木の枝が歩道に出ている。 ・歩道が狭く、車道との距離も近く危険。	・ガードレール設置は接触事故等の懸念があり設置は不可。今後の対応:除雪の徹底及び強化、及び安全教育の徹底	色麻町、学校	H27～R6
3	町道はぬき町線	色麻町四竈字町西地内 (竹村歯科医院付近)	道幅が狭い割にスピードを出して走行する車が多い。また、冬期間に路面が凍結し、スリップ事故が発生する危険性あり。	・児童生徒への交通指導の徹底 ・除雪の徹底や定期的な融雪剤の散布実施 ・交通パトロールの強化	色麻町、警察、学校	R2～ ※継続見守り
4	県道小野田三本木線	色麻町四竈字北谷地地内 (役場前十字路)	大型車の通行が多く、横断歩道に歩行者が立ち止まっても止まらない車が多い。また、スピードを出して通行する車が多い。	・児童生徒への交通指導の徹底 ・違反取り締まりの強化 ・交通安全教室等による交通ルール指導強化	色麻町、警察、学校	R2～ ※継続見守り
5	県道小野田三本木線	色麻町四竈字向町地内 (ISAGO床屋前カーブ)	冬期間に路面が凍結し、スリップ事故が発生する危険性あり。また、カーブ付近の路面標示や停止線が消えかかっている。	・路面整備(カーブ箇所に減速マーク敷設、停止線及び「止まれ」の再整備) ・定期的なスピード違反取り締まりの強化	宮城県、警察	R3～ ※継続見守り
6	県道小野田三本木線	色麻町四竈字向町地内 (花川橋付近)	車道よりも歩道が低く、雨が降ると水がたまり、通行できない。また、車から歩行者が見えにくく危険。	・歩道のかさ上げ ・転落防止柵の設置	宮城県	R3
7	町道加茂堂線	色麻町四竈字北谷地地内 (役場前十字路)	路面標示(「止まれ」「右折」等)が消えかかっている。	・路面標示(止まれ)の整備	色麻町	R5
8	町道王城寺線	色麻町四竈字大坊地内 (清水水会館裏)	・縞鋼板の設置バランスが悪く、地面から少し浮いておりぐらついていた。端側を踏むと、反動で反対側が浮き上がり、歩行中、バランスを崩してケガをする可能性がある。	・縞鋼板の整備(修繕で対応した)	色麻町	R5
9	国道457号線	色麻町一の関字西原前～色麻町四竈字東原地内(愛宕山坂道)	路肩から雑草繁茂。歩道の路面が凸凹しており、通行の際に転倒する恐れがある。水路転落防止柵が錆で老朽化しており、倒れそうになっている。	・路面整備 ・定期的な雑草の駆除 ・水路転落防止柵の整備(ガードパイプ交換工事)	宮城県	R5